

Bedrijfsscan Afbouw 2014

Algemene gegevens

Zoekcode Afbouwkeur **HALTER**
Orca nummer: **314116**
Bedrijfsnaam: **V.O.F. Van Halteren**

Gegevens project:
Naam en adres project **Oude Doetinchemseweg**

Postcode en plaats: **7038 Zeddam**

Module: **Stuckeur**

Gegevens bezoek:
Datum controle: **27-10-14**

Aangekondigd: **ja**

Naam controleur: **J. Post**

Gesproken met: **de heer van Halteren**

Kan het personeel zich legitimeren? **ja**

Datum rapport naar Afbouwkeur **10-11-14**

1 Arbeidsomstandigheden

	toegekend	maximaal	
1.1 Draagt men functionele vakkleding?	5	5	voldoende ▼
1.2 Draagt men veiligheidsschoeisel?	5	5	voldoende ▼
1.3 Zijn PBM aanwezig en worden deze gebruikt indien vereist?	5	5	voldoende ▼
1.4 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot fysieke belasting?	6	6	voldoende ▼
1.5 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot gevaarlijke stoffen?	5	5	voldoende ▼
1.6 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot het klimaat?	5	5	voldoende ▼
1.7 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot lawaai?	5	5	voldoende ▼
1.8 Wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot de veiligheid?	6	6	voldoende ▼
1.9 Is het bouwterrein normaal begaanbaar voor mens en machine?	3	3	voldoende ▼
1.10 Is de EHBO geregeld?	4	4	voldoende ▼
1.11 Zijn de productveiligheidsinformatiebladen (b.v. PISA) aanwezig?	4	5	nee ▼

1.11: leg productveiligheidsbladen (PISA) van de materialen waarmee gewerkt wordt in de bus.

2 (Hulp)materieel en (electrisch) gereedschap

	toegekend	maximaal	
2.1 steiger	5	5	n.v.t. ▼
2.2 trap / werkbankje	4	4	n.v.t. ▼
2.3 bouwlamp	4	4	n.v.t. ▼
2.4 mixer	2	4	niet gekeurd, veilig ▼
2.5 boormachine	3	3	n.v.t. ▼
2.6 schroefmachine	3	3	n.v.t. ▼
2.7 haakse slijpmachine	3	3	n.v.t. ▼
2.8 kabels/haspel	3	4	niet gekeurd, veilig ▼
2.9 spuitapparatuur	3	5	niet gekeurd, veilig ▼
2.10 handgereedschap	5	5	goed ▼
2.11 overige nl:	6	6	n.v.t. ▼
	94	100	

Totaal arbeidsomstandigheden, materieel en gereedschap

94

Let op: indien niet aanwezig of niet aan de orde het maximaal aantal punten toekennen.

2: laat het elektrische gereedschap weer keuren.

Let op!

Bij constatering van (levens)gevaarlijke situaties wordt in tegenstelling tot bovenstaande puntentelling een onvoldoende cijfer gegeven.

3 Milieuzorg

	toegekend	maximaal	
3.1 Wordt bouwafval op de daarvoor bestemde plaatsen gedeponeerd?	8	8	ja ▼
3.2 Worden milieubelastende zaken op de juiste wijze afgevoerd?	6	6	ja ▼
3.3 Worden machines en gereedschappen op een milieuvriendelijke wijze gereinigd?	6	6	ja ▼
	20	20	

Totaal milieuzorg

20

3: het bouwafval kan op container van de opdrachtgever.

Totaalcijfer Arbo en Milieuzorg

7 *

* Per minpunt een half punt aftrek met een minimumcijfer van 5

4 Werkzaamheden

4.1 Werkinstructies

4.1.1 Mondelinge of schriftelijke werkinstructies?

mondeling ▼

4.1.2 Zijn de schriftelijke werkinstructies voldoende duidelijk?

geen instructies aanwezig ▼

4.1: de ondernemer voert het werk zelf uit.

4.2 Materiaal

4.2.1 Zijn verwerkingsvoorschriften of een advies aanwezig (bij spec. werkzaamheden)?

n.v.t. ▼

4.2.2 Is het materiaal correct opgeslagen?

ja ▼

4.2: geen bijzonderheden.

4.3 Uitvoering

4.3.1 Soort bouwwerk:

woningbouw ▼

4.3.2 Bouwdeel / lokatie:

gehele woning

4.3.3 Beoordeeld is:

wanden en plafond.

4.3.4 Groep conform oppervlaktebeoordelingscriteria binnen groep 1 glad oppervlak o.a. voor verlaag ▼

4.3.5 Ondergrond (soort):

metselwerk en beton

4.3.6 Conditie ondergrond:

dragend

4.3.1: het betreft hier een vrijstaande nieuw gebouwde woning.

4.4 Voorbereiding

4.4.1 Inrichting werkplek (logistiek):

voldoende ▼

4.4.1: de ruimte is volledig leeg en schoon.

4.5 Systeemopbouw (technische beoordeling)

4.5.1 Hechtdlaag:	voldoende ▼	4.5.5 Voorstrijklaag:	voldoende ▼
4.5.2 Vertinlaag:	n.v.t. ▼	4.5.6 Eindafwerking:	goed ▼
4.5.3 Raaplaag:	goed ▼	4.5.7 Wapeningsweefsel:	voldoende ▼
4.5.4 Uitvlaklaag:	goed ▼	4.5.8 Profielen:	goed ▼

4.5.1: betoncontact Nabuurs. 4.5.3: kalkmortel in natte ruimte. 4.5.6: Knauf MP 75. 4.5.5: grondeer van Nabuurs

5 Oppervlaktebeoordeling eindproduct (esthetische beoordeling)

5.1 Plaatselijke onregelmatigheden:	goed ▼
5.2 Kleurverschillen:	n.v.t. ▼
5.3 Vlakheid:	goed ▼

5: wanden en plafond staan er netjes bij. Keurig sausklaar werk. Kunstofkozijnen, stelkozijnen niet helemaal waterpas, hierdoor neggekanten iets onregelmatig.

6 Rapportage

6.1 Worden (dag)rapporten gemaakt waarop alle van belang zijnde zaken worden vermeld (manuren, materiaalverbruik weersomstandigheden, afwijkende afspraken etc.)	voldoende ▼
--	-------------

6: de gewerkte uren en het gebruikte materiaal.

Samenvatting en totaalbeoordeling

Arbeidsomstandigheden en milieuzorg, cijfer	7,0
Technische kwaliteit van het gecontroleerde werk, cijfer	7,5
Esthetische uitvoering v.h. gecontroleerde werk, cijfer	8
Totaalbeoordeling	7,5